

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени С.Я. Лемешева"
Фактический адрес	121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.13, корп.1
Телефон (495)443-69-11	E-mail: muzschool97@yandex.ru
Ведомственная принадлежность	Департамент культуры города Москвы
Вид деятельности	Дополнительное образование
Форма собственности объекта	Государственная
Объем предоставляемых услуг	145
Размещение объекта	нежилое помещение
	1 этаж жилого дома
Количество и назначение входов	2, центральный -1, запасной-1
Год постройки	1957
Год последней реконструкции	-

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	500 м. 450 м.	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	м. Кунцевская, авт. 236, 688, 733, 255 до остановки «Станция Кунцево»; м. Славянский бульвар, любой транспорт до остановки «Алексея Свиридова»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Перепады высоты на пути движения	нет		
Лестницы на пути движения	есть	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет

Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	нет	нет		0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	нет	нет		Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	нет	нет		50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	нет	нет		5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	нет	нет		3,5м и более	Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	нет	нет		5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						

- ширина тротуара (пути движения)	нет	нет		1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления движения	нет	нет		Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет	нет		Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	нет	нет		Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подъема справочно	нет	нет				
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	нет	нет		Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	нет	нет		За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	нет	нет		Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	нет	нет		0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.	нет	нет		8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более	нет	нет		Наличие	Отсутствие,	

0,15 м					несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	нет	нет		0,7 – 0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	нет	нет		0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	– Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	нет	нет		1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	нет	нет		1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	нет	нет		Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	нет	нет		Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	нет	нет		Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	нет	нет		Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	нет	нет		Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед	нет	нет		Имеется	Допустимо отсутствие,	С

маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша					несоответствие	
Маркировка ступеней	нет	нет		Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	нет	нет		Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	нет	нет		0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	нет	нет		Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	нет	нет		Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	нет	нет		8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	нет	нет		0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	нет	нет		0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	нет	нет				
-при въезде на пандус, длина	нет	нет		1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	нет	нет		1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	нет	нет		1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	нет	нет		0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	нет	нет		1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К

-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	нет	нет		1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	нет	нет		наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	нет	нет		0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	нет	нет		0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	нет	нет		Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	нет	нет		Имеются		К, О
*Нескользкое покрытие (при намокании)	нет	нет		Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет	нет		Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	нет	нет		Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур	есть	нет				
Глубина	есть	нет		1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	есть	нет		2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	есть	нет				
Двери автоматические, справочно	нет	нет				
- ширина дверного проема в свету	есть	нет		0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного,	есть	нет		0,025 м	более 0,025 м	К

внутреннего				и менее		
Лестница на уровень 1-го этажа						
Маркировка ступеней	нет	нет		Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	нет	нет		Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	нет	нет		0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- *горизонтальные завершения поручня	нет	нет		Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	нет	нет		Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
Ширина марша	нет	нет		0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	нет	нет		8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)	нет	нет		1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)	нет	нет		1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	нет	нет		0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	нет	нет		0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	нет	нет		Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	нет	нет		-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный	нет	нет		наличие	-	К
- мобильный	нет	нет		-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	есть	нет		1,2 м и более, допустимы	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К

				сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м		
Разворотные площадки, глубина	нет	нет		1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	нет	нет		1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	есть	нет		Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	есть	нет		Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	нет	нет		Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет	нет		Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет	нет		Имеются		Г
*Тактильная схема	нет	нет		Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	есть	нет		Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	нет	нет		Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет	нет		Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
Контрастная маркировка ступеней	нет	нет		Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	нет	нет		Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *Горизонтальные завершения поручней	нет	нет		имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже						
Ширина марша	нет	нет		0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К

Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	нет	нет		8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	нет	нет		1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	нет	нет		1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	нет	нет		0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	нет	нет		0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	нет	нет		Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	нет	нет		Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	нет	нет		Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	нет	нет		Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	нет	нет		Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский	нет	нет				
Кабина:	нет	нет				
- длина	нет	нет		1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	нет	нет		1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	нет	нет		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни	нет	нет		Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	нет	нет		Имеется		Г
*Звуковая информация	нет	нет		Имеется		С
*Знак доступности	нет	нет		Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта	нет	нет		Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок						
Высота рабочей поверхности	нет	нет		0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К

Габариты зоны обслуживания (глубина)	нет	нет		1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери в свету	есть	нет		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	есть	нет		0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	есть	нет		На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть	нет		На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	есть	нет		1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	есть	нет		0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	нет	нет		не менее 1,2 х 0,9 м	не менее 1,1 х 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	есть	нет		1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	есть	нет		0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина	нет	нет		1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	нет	нет		1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	нет			Имеются		О
*Крючки для костылей	есть			Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	есть	нет		2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	есть	нет		1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	нет	нет		2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона	нет	нет		Не требуется	Имеется	К

обслуживания инвалидов-колясочников						
Санузел для посетителей	есть	нет		Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	нет	нет		Имеется	-	
*Знак доступности помещения	нет	нет		Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	нет	нет		Имеется		С
Ширина дверного проема	нет	нет		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	нет			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	нет			0,8 м и более		К
- *высота раковины	нет	нет		0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	есть	нет		Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:	нет	нет				
- количество кабин	нет			справочно		
- *знак доступности кабины	нет	нет		Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	нет	нет		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	нет	нет		1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	нет	нет		1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	нет	нет		Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	нет	нет		Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	нет	нет		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	нет	нет		Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия: технические решения по адаптации выполнить невозможно с учетом архитектурно-планировочных показателей объекта.

Ответственный за проведение обследования объекта: заместитель директора по административно-хозяйственной работе Казахмаева Марьям Магомедовна.