

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов общественного здания

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени С.Я. Лемешева"		
Фактический адрес	121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.13, корп.1		
Юридический адрес	121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.13, корп.1		
Округ, район	ЗАО, Фили-Давыдково		
Телефон/ E-mail	(495)443-69-11/muzschool97@yandex.ru		
Вид деятельности	Дополнительное образование		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент культуры города Москвы		
Форма собственности объекта	Государственная		
Размещение объекта: нежилое помещение на 1 этаже жилого дома			
Количество и назначение входов	2, центральный-1, запасной-1		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)			145
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья			Нет
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому			Нет
Возможность дистанционного обслуживания			Нет

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется
Входная группа	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Пути движения	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Зона оказания услуги	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Санитарно-бытовые помещения	Не имеется	Доступно	Доступно	Доступно

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	Доступно частично	Доступно	Доступно	Доступно
Доступность услуги	Доступно частично	Доступно	Доступно	Доступно
Доступность итоговая	Доступно частично			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Отсутствует
Вход (входы) в здание	Не нуждается
Путь (пути) движения внутри здания	Не нуждаются
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Не нуждаются
Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны
Все зоны и участки объекта в целом	Не нуждаются

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации: не планируется.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

после выполнения работ по адаптации: технические решения не возможны в связи с архитектурно-планировочными показателями объекта.

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «13» октября 2016 г.,

Дата составления паспорта «13» октября 2016 г.



Директор ГБУДО г. Москвы
"ДМШ им. С.Я. Лемешева"

Л.Б. Беседина



Общественная инспекция по делам инвалидов в
Москве при ДСЗН г. Москвы

Инспектор

В.И. Назаров